




FONTE SIMPLE & RAPIDE

Cadre rond



Cadre rectangle



Mode d'emploi

1. Placer sur une surface plane la partie inférieure du cadre en tenant compte du rebord saillant dirigé vers le haut.
2. A la main ou au maillet, tasser la terre afin d'obtenir 1 surface condensée pour éviter les porosités.
3. Avec un outil tranchant, affleurer la surface au niveau des rebords du cadre.
4. Encastrer le modèle à mouler au centre de la terre.
5. Badigeonner de talc toute la surface et souffler pour enlever les surplus de poudre.
6. Ajuster la 2^{ème} partie du cadre en tenant compte des repères sur celui-ci.
7. Effectuer les opérations du paragraphe 2.
8. Séparer les 2 parties du cadre avec soins.
9. Effectuer 2 trous délicatement en partant du dos de l'emprunte de la pièce.
10. Former dans la terre 2 entonnoirs, l'un petit et l'autre plus gros afin qu'il reçoive le culot de métal (le premier servant à l'évacuation de l'air).
11. Couler le métal dans l'entonnoir le plus gros.
12. Après démoulage, ôter les parties noircies de la terre afin de récupérer celles encore saines qui pourront être réutilisées.

	KIT CADRE ROND COMPRENANT Cadre - 2 kg de terre - 80 gr de talc	KIT CADRE RECTANGLE COMPRENANT Cadre - 2 kg de terre - 80 gr de talc	Cadre rond seul	Cadre rectangle seul	Sachet de 2kg de terre	Pot de 100gr de talc
TARIFS H.T. départ Lyon	54 €	70 €	45 €	58 €	12 €	4.90 €